



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® V1011E

OCHRANNÉ BRÝLE



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® V1011E

OCHRANNÉ BRÝLE

ARTIKL

E4012

MATERIÁL zorník

polykarbonát

MATERIÁL straničky

polykarbonát

ZORNÍK

čirý

POPIS

Ochranné brýle s průhlednými polykarbonátovými straničkami. Velký čirý polykarbonátový zorník, vyrobený z jednoho kusu, chrání proti UV záření, odolává nárazu částic o malé energii (až 45 m/s) a to i při extrémních teplotách (-5°C - +55°C). Zaručuje maximální ochranu a mimořádně velké zorné pole. Ergonomický tvar brýlí a účinné nepřímé větrání zajišťují pohodlné nošení. Lze je nosit buď samostatně, nebo přes dioptrické brýle.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025 **Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití**
- Část 1: Obecné požadavky

EN 166:2001: **Osobní prostředky na ochranu očí – Základní požadavky**

Ochranné brýle splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0598 (SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380, Helsinki, Finland), číslo certifikátu 0598/PPE/26/1333, ze dne 28.04.2026.

Zorník čirý, UV 380, A UL 1,2 CT 1 CE

Typ filtru	GL	UV filtr
Číslo odstínu	1,2	čirý
Optická třída	1	permanentní nošení
Mechanická odolnost	CT	odolné proti nárazům částic s nízkou energií při extrémních teplotách
Nemlživý zorník	x	
Úprava proti oděru	x	
UV ochranná vrstva	✓	



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

POČET KUSŮ V KARTONU	250 ks
POČET KUSU V KRABÍČCE	10 ks
HMOTNOST KARTONU	16 kg
OBJEM KARTONU	0,151 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se čistění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čistění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.

