



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® MARIN

KRYTÁ RAMENA



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MARIN

KRYTÁ RAMENA

ARTIKL H12005

MATERIÁL Hovězí štípenka

ROZMĚR 105 x 72cm

VELIKOSTI uni

JEDNOTKA ks

POPIS

Svářečská zástěra, krytá ramena, kožené řemínky, délka pod kolena.

POUŽITÍ: Doplnkové ochranné oděvy pro svářeče poskytují při používání s ochranným oděvem pro svářeče, který je alespoň třídy 1, doplňkovou ochranu pro konkrétní části těla (např. rukávy, kamaše, zástěra).

Výběr vzhledem k procesu	Práce se zařízením
Ruční sváření s malým výskytem rozstříků a kapek tavenin:	
-MMA sváření (elektroda s rutilovým obalem)	-zařízení na řezání kyslíkem
-MIG sváření	-zařízení na řezání plazmou
-plamenové sváření	-zařízení na odporové sváření
-TIG sváření	-zařízení na termické pokovování
-mikroplazmatické sváření	-pracovní stůl na sváření
-pájení tvrdou pájkou	
-bodové sváření	



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020: Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody.

EN ISO 11611:2015 (Třída 1, A1): Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

EN ISO 13688:2013: Ochranné oděvy - obecné požadavky.

EN ISO 13688:2013/A1:2021: Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech (Třída 1, A1).

Ochranný oděv poskytuje krátkodobou ochranu před plamenem, kapkami roztaveného kovu, roztaveným nebo hořícím kouskem, tepelným zářením a náhodným kontaktem s elektrickým vedením. Z provozních důvodů nemohou být všechny části obloukových svářečských zařízení pod napětím chráněné před přímým kontaktem. K ochrannému oblečení je nutné použít doplňkové ochranné prostředky těla (např. při svařování nad hlavou). Oděv chrání jen před neúmyslným krátkodobým kontaktem se živými částmi svářečského obvodu, a proto jsou v případě zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem potřebné přídatné elektroizolační vrstvy, oděvy, které jsou určeny na ochranu proti krátkodobému, náhodnému kontaktu se živými elektrickými vodiči pod jednosměrným napětím přibližně do 100 V. Při všech způsobech svařování elektrickým obloukem vzniká ultrafialové záření. UV záření elektrického oblouku obsahuje UVA, UVB a UVC složky ve vysokých dávkách. Při používání textil postupně degraduje, takže nemůže nadále poskytovat ochranu. Vlastnosti oděvu se při používání mění, hlavně při některých metodách svařování elektrickým obloukem (zejména při MIG/ MAG svařování), při kterých může poškození intenzivním UV zářením, teplem a vydatným jiskřením, anebo kapkami roztaveného kovu velmi rychle snížit účinnost ochrany. V takových případech je potřebný vyšší stupeň ochrany, např. přídatná ochrana usňovými rukávy, zástěrami apod., který prodlouží účinnost oděvu a pomáhá chránit uživatele. Odolnost oděvu ovlivňuje svařovací proces, technika svařování, způsob svařování, produkce rozstříků a poloha svařování. Uživatel vystavení UV záření musí být obeznámen s nebezpečím a potřebou pravidelné kontroly osobních ochranných prostředků. Jednoduchým způsobem kontroly je podržení oděvu ve světle 100 W wolframové žárovky ve vzdálenosti natažené ruky. Pokud světlo prosvítá, pronikne přes textilií také UV záření. Pokud uživatel pociťuje symptomy podobné jako při přílišném opálení, dochází k pronikání UVB záření. V takovém případě se má oděv vyměnit.

UPOZORNĚNÍ: Doplňkové ochranné oblečení je určeno jako doplněk, na použití s ochranným oblečením, které poskytuje ochranu před nebezpečím při zvětrávání. Zvolte si správnou velikost ochranného oblečení-zástěry musí zakrývat přední část těla svářeče od jednoho bočního švu po druhý. Úroveň ochrany proti plameni se snižuje, pokud je ochranný oděv pro svářeče kontaminovaný hořlavými materiály. Zvýšený obsah kyslíku ve vzduchu výrazně snižuje ochranu oděvu pro svářeče proti plameni. Pozornost je třeba věnovat svařování v uzavřených prostorech, kde může být vzduch obohacený kyslíkem. Elektrická izolace, kterou oděv poskytuje, se snižuje vlhkostí, nečistotou, anebo propocením. Pokud je oděv sestavený ze dvou kusů, musí se používat oba kusy oděvu současně, aby bylo dosaženo požadované úrovně ochrany.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

OŠETŘOVÁNÍ: Doplnkové a ochranné oblečení chráníme před prudkým vyschnutím, organickými rozpouštědly, působením mazadel, tuků a minerálních olejů. Nesmí přijít do styku s vodou. Hrubší nečistoty čistíme kefou. Po použití je pravidelně kontrolujeme.

SKLADOVÁNÍ: Při skladování doplňkového ochranného oblečení platí následující skladovací podmínky: teplota v rozmezí +5 až +30 °C, vlhkost 55 až 75 %. Krátkodobé překročení těchto hodnot neovlivní kvalitu výrobků. Mezní hodnoty jsou +5 až +30 °C a 45 až 85 %. Výrobky musí být vzdálené alespoň 1,5 m od topných těles. Při dodržení podmínek skladování a přepravy je záruční doba stanovena na 3 roky od data výroby.

LIKVIDACE: Při použití doplňkového ochranného oblečení je nutné postupovat podle příslušných předpisů pro likvidaci odpadu podle charakteru jejich použití.

Maloobchodní balení
H12005

EAN

8592390011473

Základní bezpečnostní požadavky

Požadavek	Třída 1	Třída 2
Pevnost v tahu	min 80 N	min 80 N
Pevnost v trhání	min 20 N	min 20 N
Pevnost švů	min 110 N	min 110 N
Obsah tuku	max 15 %	max 15 %
Šíření plamene	Metoda A (vznícení povrchu) Metoda B (vznícení okrajů) Žádné hoření až po horní nebo některý boční okraj Žádné vypálené díry Žádné hořící nebo roztavené kousky Průměrný čas dohořívání max 2 s Průměrný čas tlení max 2 s	Metoda A (vznícení povrchu) Metoda B (vznícení okrajů) Žádné hoření až po horní nebo některý boční okraj Žádné vypálené díry Žádné hořící nebo roztavené kousky Průměrný čas dohořívání max Průměrný čas tlení max 2 s
Dopad kapek taveniny	min 15 kapek	min 25 kapek
Prostup tepla (záření)	RHTI (24°C) min 7 s	RHTI (24°C) min 16 s
Elektrický odpor	> 105Ω	> 105Ω

A1 – znamená, že vyhovuje zkoušce šíření plamene podle metody A

A2 – znamená, že vyhovuje zkoušce šíření plamene podle metody B



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST