



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® AS-5

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA



TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® AS-5

PRŮMYSLOVÁ OCHRANNÁ PŘILBA

**ARTIKL**

**D1004**

**MATERIÁL**

HDPE (polyethylen s vysokou hustotou)

**BARVA**

bílá, oranžová, modrá, červená, zelená, žlutá

**VELIKOST**

53 – 63 cm

### POPIS

Velmi pohodlná ochranná přilba s větracími otvory, plynulé nastavení obvodu v rozsahu 53 - 63 cm reguluje otočné kolečko, pohodlný šestibodový plastový hlavový kříž zaručuje výbornou stabilitu přilby, čelní potní pásek z imitace kůže s certifikací **ÖKO-TEX®**. Životnost 5 let, vysoká odolnost vůči teple od -20 °C do +50 °C.. Skvělá volba pro ochranu hlavy před padajícími předměty, nárazy a údery.

Doporučené příslušenství:

- Podbradní pásek AS-5-2
- Čelový potní pásek z imitace kůže AS-5-3
- Šestibodový plastový kříž s otočným kolečkem
- Mušlové chrániče sluchu na přilbu ARDON®EARZONE X801



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

**ČSN EN 397:2013+A1 (EN 397:2012+A1:2012):** Průmyslové ochranné přilby

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 1024 Výzkumný institut práce a sociálních věcí, v. v. i., (Jeruzalémská 1283/9, 110 00, Praha 1, Česká republika) číslo certifikátu 1024/E-005/2025, dne 24. 03. 2025.

Průmyslové ochranné přilby ARDON®AS-5 splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků.

<b>POČET KUSŮ V KARTONU</b>	20 ks
<b>HMOTNOST KARTONU</b>	10 kg
<b>ROZMĚR KARTONU</b>	0,142 m <sup>3</sup>
<b>DÍLČÍ BALENÍ</b>	1 ks

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení změníte seřízením upevňovacího pásu v zadní části helmy. V případě znečištění vyčistěte výrobek s vlažnou vodou a neutrálním mýdlovým prostředkem nebo malým množstvím jemného čistícího prostředku, následně důkladně opláchněte a nechte přirozeně uschnout ve stínu. Helma nesmí být za žádných okolností sušena v sušičce nebo v blízkosti radiátoru. Nepoužívejte barvy, rozpouštědla, chemikálie, lepidla, benzin nebo jiné podobné látky. Tyto látky mohou zničit odolnost proti nárazům a další ochranné vlastnosti přilby, aniž by bylo zjevné nebo snadno zjištělné uživatelem. Když není přilba používána, je vhodné ji skladovat při teplotě mezi 10°C a 25°C, chráněnou před přímým slunečním zářením a vzdálenou od zdrojů tepla. Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo jinak poškozená.