



ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® COOL TREND®

BLŮZA



**3D
SILHOUETTE**



COTTON



REFLECTIVE



**STANDARD
100**

PG020 128167
OETI

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® COOL TREND®

BLŮZA

ARTIKL	H8106	ČERVENÁ
	H8950	STŘEDNĚ MODRÁ
	H8100	MODRÁ
	H8220	TMAVĚ MODRÁ-SVĚTLĚ MODRÁ
	H8103	ZELENÁ
	H8208	ŠEDO-ORANŽOVÁ
	H8204	ŠEDO-ČERNÁ
	H8957	HNĚDÁ
	H8964	ČERNÁ
	H8800	BÍLO-ŠEDÁ

MATERIÁL A 100 % bavlna, keprová vazba

GRAMÁŽ 260 g/m²

VELIKOST S – 5XL H8100
XXS – 7XL H8220

POPIS

Klasická montérková pracovní blůza, silný kvalitní materiál, krytý zip, nastavitelná šířka rukávů, kontrastní sedlo, náprsní kapsy na suchý zip, zipová náprsní kapsa na mobil, dvě spodní kapsy na zip, kapsa na levém rukávu, reflexní doplňky, prostor pro potisk firemním logem.

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013 – Ochranné oděvy-Všeobecné požadavky

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 25. 09. 2022

Kolekce COOL TREND® splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace **OEKO-TEX® Standard 100, číslo certifikátu PG020 128167 OETI.**

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	14 kg
ROZMĚR KARTONU	0,0508 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známe nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST