



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Zorník k přilbě ARDON®

Zorník k přilbě ARDON®PrimeGuard a ARDON®HighGuard



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Zorník k přilbě ARDON®

Zorník k přilbě ARDON®PrimeGuard a ARDON®HighGuard

ARTIKL

D1066 (čirý)

D1066 (kouřový)

MATERIÁL

Polykarbonát

ZNAČENÍ ZORNÍKU

Čirý	C 16321 1-M
Kouřový	UL2C 16321 1-M

POPIS

Náhradní zorník je vysoce funkční prostředek osobní ochrany očí, který je navržen pro náročná pracovní prostředí, kde hrozí bezprostřední riziko poranění zraku. Zorník spolehlivě chrání oči a horní část obličeje před zasažením rychle letícími částicemi. Účinně odráží odletující piliny, dřevěné třísky, odštěpky materiálů, prach, drobný štěrka a další mechanické úlomky. Je tak ideální pro stavebnictví, lesnictví, zpracování dřeva, kovovýrobu a montážní práce.

Je určen pouze pro přilby ARDON HighGuard (D1051) a PrimeGuard (D1054).

Zorník nechrání proti chemikáliím, extrémnímu teplu, plameni, plynům, výparům a před infračerveným zářením.

Kouřový zorník chrání zrak uživatele před škodlivým slunečním a ultrafialovým zářením. Výrazně snižuje oslnění při práci na přímém slunci, čímž předchází únavě očí, ztrátě koncentrace a dlouhodobému poškození zraku při venkovních pracích.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN ISO 16321-1:2022/A1:2025: Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 1: Obecné požadavky

Ochranné brýle splňují náležitosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland), číslo certifikátu **CE-PC-230925-253-02-9A**, ze dne 03. 05. 2024.

POČET KUSŮ V KARTONU	120 ks
HMOTNOST KARTONU	7 kg
ROZMĚR KARTONU	0,05 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Výrobek se musí skladovat v obalu na suchém, čistém místě mimo přímé sluneční světlo při teplotách 5°C až +55°C, relativní vlhkosti do 90% a mimo zdrojů výparů benzínu a rozpouštědel. Doporučuje se se čištění po každém použití. Čistěte při pokojové teplotě čistou látkou, slabě navlhčenou koncentrovaným roztokem vody a saponátu. K čištění nepoužívejte horkou vodu, benzin, odmašťovací tekutiny, organická rozpouštědla nebo abrazivní čisticí prostředky.