

ARDON[®] LIMA

DÁMSKÉ TRIČKO



ARDON[®]
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST



COTTON



BREATHABLE



**3D
SILHOUETTE**



**ZERO
LABEL**



**SILICON
FINISH**



**STANDARD
100**

PG020 200752
OETI

ARDON® LIMA

DÁMSKÉ TRIČKO



ARDON®

WORKWEAR
& OUTDOOR

ARTIKL

H13255 (mintová)
H13256 (růžová)
H13252 (červená)
H13254 (středně modrá royal)
H13253 (antracitová)
H13251 (černá)
H13250 (bílá)
H13257 (lila)

MATERIÁL

100 % bavlna

GRAMÁŽ

160 g/m²

VELIKOST

XS – 4XL

POPIS

Bavlněné tričko zvýrazňující dámskou siluetu v propracovaném moderním střihu, průkrčník je zakončený zpevňujícím lemlem. Látku je zušlechťena silikonovou úpravou, která zjemňuje povrch, dodává lesk a prodlužuje životnost výrobku. Tričko je opatřeno pouze malým velikostním štítkem všitým do průkrčníku a etiketou s informacemi o materiálu a údržbě. Jednobarevný ZERO LABEL design a propojení s designově identickým modelem v pánském střihu činí z trička ideální produkt pro reklamní textil i kreativní tvorbu vlastního designu.

Kolekce LIMA® splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace **OEKO-TEX®Standard 100**, číslo certifikátu **PG020 200752 OETI**.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 100 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 18,18 kg |
| ROZMĚR KARTONU | 0,0098 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 10 ks |

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců.

V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přpravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

TECHNICKÝ LIST

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
SA OUTDOOR